

Konstatēti iepriekšējie bojājumi

Nr.	Detalās (mezgla) nosaukums	Bojājuma raksturs, remonta veids
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		

Transportlīdzekļa bojājumi

Nr.	Detalās (mezgla) nosaukums	Remonts	Maina
1.	MOTORA PĀRSEGŠ - dobumveida deform. 2 vietās	X	
2.	SUMTA PANELIS - ievērojami deformēts		X
3.	PRIEKŠ. BUFERA APVALKA L.P. MALA - nosauvējota	X	
4.	PRIEKŠ. BUFERA APVALKA L.P. LĪSTE - nosauvējota		X
5.	PRIEKŠ. BUFERA APVALKA L.P. STIPRINĀJUMS - nolobīts	X	X
6.	L.P. ĀRĒJĀ SPUGUĻA VĀCINĀ - nosauvējota	X	
7.	L.P. IĒNĀ PRIEKŠ. DURVU STIKLA IĒNTAS ĀRĒJĀ BLĪV.		X
8.	KD.P. IĒNĀ PRIEKŠ. DURVU STIKLA IĒNTAS ĀRĒJĀ BLĪV.		X
9.	PAK VĀKS - nerotizēti nokrāsoti	X	
10.	KD.P. PAK. IĒNĀ DURVU AUGŠMALA - nosauvējota	X	
11.	MOTORS - nerotizēts eļļas noplūdes pēdē	X	
12.			
13.			
14.			
15.			
16.			
17.			
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.			
28.			
29.			
30.			

Slēpto bojājumu iespējamība

Pēc pilnīgas transportlīdzekļa tehniskā stāvokļa pārbaudes.

Piezīmes

Apskati veica eksperts/vērtētājs (neatbilstošo svītrot)

Arīvis Pārkāpums

Sertifikāta Nr.

N-14

Sertifikāta derīguma termiņš

22.03.2016.

Paraksts

Transportlīdzekļa apskatē piedalījies. Esmu informēts, par to, ja remonta gaitā atklājas slēpti defekti, tad, pirms to likvidēšanas rakstiski jāziņo vērtētājam vai ekspertam, kurš veicis šī transportlīdzekļa apskati vai defektāciju.

201 . gada

Vārds, Uzvārds

Paraksts