

Konstatēti iepriekšējie bojājumi

Nr.	Detalās (mezgla) nosaukums	Bojājuma raksturs, remonta veids
1.	ATLOBTĪJUSIES VIRSĒJĀ LĪMPĻĒVE PĒ.L.P. RITENĀ ARKĀ	Atstatījis no kabeļpasa
2.	ATLOBTĪJUSIES VIRSĒJĀ LĪMPĻĒVE UZ L.P. SLIEKŠŅĀ	Atstatījis no kabeļpasa, jāpārbauda
3.	ATLOBTĪJUSIES VIRSĒJĀ LĪMPĻĒVE UZ K.R.P. SLIEKŠŅĀ	Atstatījis no kabeļpasa, jāpārbauda
4.	ŠOFERA DURVJU IEKŠĒJĀ APAKŠMĀLA	Koronija pieder, R/I/III
5.		

Transportlīdzekļa bojājumi

Nr.	Detalās (mezgla) nosaukums	Remonts	Maina
1.	VILKŠANAS CILPAS IESKRŪVĒŠANAS VIETU NOŠEDZ. VĒCINŠ		X
2.	PRIEKŠ. L.P. SPĀRNS - korozija zem atlobītajās plēvē	X	
3.	L.P. SLIEKŠNIS - nolobījusies plēve, neliels uguns pēds	X	
4.	PAKĻĒŠANAS VĒKS - kabeļpasa bojājums, aizsērējis	X	
5.	K.R.P. SLIEKŠNIS - nolobījusies plēve	X	
6.	ŠOFERA DURVIS - apšuvuma šķērsd. un iev. d. korozija	X	
7.	PAK. SĒDEKLIS L.P. - nolobījis	X	
8.	PĀRNEŠUMU PĀRSĻĒGA KĻOKIS - salauzts rokturis		X
9.	PĀRNEŠUMU PĀRSĻĒGA AUDUMA NOŠEDS - nodilīgs		X
10.	PRIEKŠ. ŠOFERA APVALKS - salauzts		X
11.	L.P. REITĪTE PĒ. ŠOFERA APVALKĀ - salauzta		X
12.	SAJŪGA UN BREHZES PEDĀLU ATB. SPILVENTIŅI - nodilīti		X
13.	STĀVBREHZES VADITRIS VIRSĀ PLASTH. APVALKS - salauzts		X
14.	ŠOFERA SĒDEKLIS - nolobīts un caurums apvalkā		X
15.	ŠOFERA STŪRE - nodilīti virsma		X
16.			
17.			
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.			
28.			
29.			
30.			

Slēpto bojājumu iespējamība

Pēc pilnīga transportlīdzekļa tehn. stāvokļa pārbaudes

Piezīmes

Apskati veica eksperts/vērtētājs (neatbilstošo svītrot)

Aivars Rojs

Vārds, Uzvārds

N°14

Sertifikāta Nr.

22.03.2016.

Sertifikāta derīguma termiņš

Paraksts

Transportlīdzekļa apskatē piedalījos. Esmu informēts, par to, ja remonta gaitā atklājas slēpti defekti, tad, pirms to likvidēšanas rakstiski jāziņo vērtētājam vai ekspertam, kurš veicis šī transportlīdzekļa apskati vai defektāciju.

201 . gada

Vārds, Uzvārds

Paraksts