

Konstatēti iepriekšējie bojājumi

Nr.	Detalās (mezgla) nosaukums	Bojājuma raksturs, remonta veids
1.	ATLOBĪJUSIES VIRSĒJĀ LĪMPLĒVE UZ L.P. SLIEKŅA	Tapēt tīrā pārsegto paku, puzm.
2.	ATLOBĪJUSIES VIRSĒJĀ LĪMPLĒVE UZ K.R.P. SLIEKŅA	Tapēt tīrā pārsegto paku, puzm.
3.	PAV. BUFERA APVAIKS	Saplaisājis, def. pūds R2/K3
4.	PR. BUFERA APVAIKS	Saplaisājis u.p. šķīdin. viela R3/K3
5.		un plāks pū u.p. būvniecība.

Transportlīdzekļa bojājumi

Nr.	Detalās (mezgla) nosaukums	Remonts	Maina
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			
7.			
8.			
9.			
10.			
11.			
12.			
13.			
14.			
15.			
16.			
17.			
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.			
28.			
29.			
30.			

Slēpto bojājumu iespējamība

pēc pilnīga transportlīdzekļa tehn. stāvokļa pārbaudes,
pēc automašīnas nomaiņas
Piezīmes: Iztēdes gēti eļļas adlēt ES 05 normatīvu.

Apskati veica eksperts/vērtētājs (neatbilstošo svītrot)

Arvils Bērziņš N:14 22.03.2016
Vārds, Uzvārds Serifikāta Nr. Serifikāta derīguma termiņš Paraksts

Transportlīdzekļa apskatē piedalījies. Esmu informēts, par to, ja remonta gaitā atklājas slēpti defekti, tad, pirms to likvidēšanas rakstiski jāziņo vērtētājam vai ekspertam, kurš veicis šī transportlīdzekļa apskati vai defektāciju.

Jacis Punculis 2014. gada 20. februārī
Vārds, Uzvārds Paraksts