




Objekta atrašanās vieta



BŪVPROJEKTA APZĪMĒJUMI	
Afslbetona segums brakuvei	Betona īeves aprāmale 100.30.15
Afslbetona segums kopējai gālējai un velospēdīstai ceļam	Betona īeves aprāmale 100.20.8
Betona brūga segums lebraukuvēm	Betona īeves aprāmale 100.30.15
Betona brūga segums ietvēm	Betona īeves aprāmale 100.30.15
Šķeltā granīta brūga segums	Izvērījuma stīpība
Nomaļu uzplidīšana	Betona īeves aprāmale 100.30.15
Zāļjs	Betona īeves aprāmale 100.22.15
Afslbetona remonta zona	920 (20m)
Betona brūga remonta zona	Horizontalais apzīmējums, uzķķelums ar termoplastu
Taktīlais betona brūgs	Atpūtas vietas apriņķojums - velo turētājs, sols, atrikuma ura
Laukakmens seguma remonta zona	Betona ūdens teke
Betona seguma remonta zona	Projektējamo ceļa zīmu balsti
Veloceliņa šķērsjomas vietas krāsojums zilā krāsā	Demontējama ceļa zīme
Esoša ceļa vairīgu kopāna	Projektējamo ceļa zīmu konsolēvei balsti
Individuālu un kollektīvu koku aizsardzības līdzekļu izmaksas	Likvidējamie objekti
Papildu iestāšanas sistēmas būvdarbs realizācijas laikā esotējam kokiem	9.urb. - Gālīja
	Uzērētie pāreju balsti
	Jaunstādāmie koki
	Luksoforu/gālēju pāreju balsts ar gaismekli
	Gālēju pāreju balsts ZEBRA ar gaismekli
	Esošais remonta/pārejējais kab. posms
	0.4kV pamazes kabeļlinija
	W11
	Sakaru caurule
	0.4kV pēcuzskaites pamazes kabeļlinija
	W0
	Luksofora vadības kabeļi
	Hidrants

